

お客様各位

2018年10月6日
京成電鉄株式会社

京成線内で発生した送電トラブルの影響による
運転見合わせについて【お詫び】

京成電鉄では、10月5日（金）に発生した送電トラブルの影響により、京成線全線で長時間にわたり運転を見合わせました。

原因は現在調査中ですが、ご利用の皆さまにご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。本件の概要は下記のとおりです。

記

- | | |
|----------|--|
| 1. 日 時 | 2018年10月5日（金）7：50頃 |
| 2. 場 所 | 京成本線 京成千葉線 |
| 3. 事 象 | 送電トラブル |
| 4. 原 因 | 現在調査中 |
| 5. 時 系 列 | 7：50頃 京成津田沼駅～ちはら台駅間で運転見合わせ
8：11頃 西登戸駅構内の電線から火花を確認
8：18頃 東中山駅構内の電線から火花を確認
9：30頃 江戸川橋梁の電線から火花を確認
9：32頃 京成全線運転見合わせ
19：50頃 運転再開（順次） |

以 上