

お客様各位

2022年11月17日  
京成電鉄株式会社

**京成高砂駅構内で発生した脱線事故の影響による列車の運行について【お詫び】**

京成電鉄では、2022年11月17日（木）10：21頃に発生した脱線事故の影響により、京成線の一部区間で長時間にわたり運転を見合わせました。

ご利用のお客さまには多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。本件の概要は下記のとおりです。

記

1. 日 時 2022年11月17日（木）10：21頃
2. 場 所 京成高砂駅構内
3. 事 象 第976K列車（京成佐倉駅9：25発、京成高砂駅10：12着）  
8両編成 車庫回送時 最後部車両1両が脱線
4. 原 因 構内運転士の取り扱い誤りにより転てつ器が損傷、脱線に至ったもの
5. 時 系 列 10：12頃 第976K列車京成高砂駅到着  
構内運転士に運転交代  
10：21頃 車庫線への回送入庫中、最後部車両1両が脱線  
京成本線下り線、北総線下り線支障  
一部区間上下線で運転見合わせ  
18：10頃 当該車両収容完了  
20：49頃 運転再開

以 上